

전주대학교 생활관 센서수량표

구분			마이콤재실 감지센서 DM2210MS	점검구	비고
관명	층수	구분			
스타빌 남자	지하1	남자화장실	1	1	점검구 없음. 점검구 작업 필요
		여자화장실	1	1	점검구 없음. 점검구 작업 필요
	1	화장실	1		현재 스위치 1개로 3군데 모두 켜짐. 분리 작업 필요
		탈의실	1		
		샤워실	1		
	2	화장실	2		
		탈의실	2		
		샤워실	2		
	3	화장실	2		
		탈의실	2		
		샤워실	2		
	4	화장실	2		
		탈의실	2		
		샤워실	2		
	5	화장실	1		
		탈의실	1		
		샤워실	1		
스타빌 여자	1	화장실	1		등기구 2개 전원 분리 작업 필요
		탈의실	1		
		샤워실	1		
	2	화장실	2		
		탈의실	2		

		샤워실	2		일부 전원스위치 분리 작업 필요 (전체 확인한 것은 아님)
	3	화장실	2		
		탈의실	2		
		샤워실	2		
	4	화장실	2		
		탈의실	2		
		샤워실	2		
	5	화장실	1		
		탈의실	1		
		샤워실	1		
스타홈 남자	1	화장실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		탈의실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		샤워실	1		
	2	화장실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		탈의실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		샤워실	1		
	3	화장실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		탈의실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		샤워실	1		
	4	화장실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		탈의실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		샤워실	1		
스타홈 여자	1	화장실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		탈의실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		샤워실	1		

	2	화장실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		탈의실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		샤워실	1		
	3	화장실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		탈의실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		샤워실	1		
	4	화장실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		탈의실	1	1	점검구 있으나 추가 점검구 작업 필요
		샤워실	1		
스타타워A동	3	남자화장실	1		
		여자화장실	1		
		전실 통로	1	1	통로 천장 점검구 없음
	4	남자화장실	1		
		여자화장실	1		
스타타워B동	4	남자화장실	1		
		여자화장실	1		
스타타워C동	1	남자화장실	1		
		여자화장실	1		
		장애인화장실	1		
	2	남자화장실	1		
		여자화장실	1		
		전실 통로	1	1	통로 천장 점검구 없음
	3	남자화장실	1		
	4	여자화장실	1		
스타타워		홀	1		

스타홈		남자화장실	1		
		여자화장실	1		
스타빌		남자화장실	1		
		여자화장실	1		
스타타워	1	홀	1		
	2	홀	3		
	3	홀	3		
	4	홀	3		
		취사실	1		
		1층외부화장실	1		
스타빌	지하1	취사실	1		
		홀	2		
		CU옆화장실(남)	1		
		CU옆화장실(여)	1		
		홀	1		
	1~5	남,여중양홀	10		
스타홈		취사실남,여	2		
	1~4	남,여중양홀	8		
스타누리		화장실남,여	2		
		세탁실	1		
	2~3	휴게실	2		
		점검구(추가지역)		10	
합계			137	20	